

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาหน้าเสีย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด

ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ประสบปัญหา						
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-
นุ้ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลง และยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-

☒ พบน้ำเสีย
☐ ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาหน้าเสียในพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน เกษตรกรรม ยังไม่พบปัญหาน้ำเสียเกิดขึ้นในตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้บันทึกตามแบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ.....
(นางเกวลี หนูเสน)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....
(นางสมพิศ บุญรักษ์)
หัวหน้าสำนักงานปัสด